CLASSIC Ø


1 | BR 2 | NEW CZ 3 | NEW GR 4


40°C ODPORNOŚĆ TERMICZNA / THERMAL RESISTANCE

PS MATERIAŁ / RAW MATERIAL

INDEX		Ø A	Ø X	Z		
1 2 3 4	T95	100	135	20	●	●
1	T95a	110	135	20	●	●
1 2 3 4	T86	125	160	20	●	●
1 2 3 4	T88	100-150	180	20	●	●
1	T89	150	180	20	●	●
1	T87	315	370	30	●	●

WYMIARY / DIMENSIONS





OKAP


1

40°C ODPORNOŚĆ TERMICZNA / THERMAL RESISTANCE


PS MATERIAŁ / RAW MATERIAL

INDEX		A	B	X	Y	Ø X	Ø A	Z	
1	T67	130	130	165	165	100	100	20	●
1	T99	130	130	165	165	120		20	●
1	T81	130	130	165	165	125		20	●
1	T68	128	197	165	235	100		20	●
1	T98	128	197	165	235	120		20	●
1	T80	128	197	165	235	125		20	●

WYMIARY / DIMENSIONS



T81, T99



T67



T68, T98, T80

